





МЕТ

ООО «ЦЕНТР «МЕТ»



ПАСПОРТ



МЕТ
ООО «ЦЕНТР «МЕТ»

Тел.: 8 (800) 222-75-26,
(495) 506-90-38
E-mail: info@tverdomer.ru
<http://www.tverdomer.ru>

ПОРТАТИВНЫЕ ТВЕРДОМЕРЫ:

- ДИНАМИЧЕСКИЙ МЕТ-Д1
- ДИНАМИЧЕСКИЙ МЕТ-Д1А

Москва



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.28.002.A № 48115

Срок действия до 13 сентября 2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Твердомеры портативные динамические МЕТ-Д1, МЕТ-Д1А

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ООО "Центр "МЕТ", г. Москва, Зеленоград

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 22736-12

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
МЕТ-ТП.01 МП

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 сентября 2012 г. № 751

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства



Ф.В.Бульгин

14 " сентября 2012 г.

Срок действия до 04.07.2027 г.

Продлен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 мая 2022 г. N 1143

Серия СИ

№ 006590

Благодарим за приобретение нашего динамического портативного твердомера.

Мы оставляем за собой право вносить изменения, не влияющие на метрологические характеристики твердомеров, без предварительного уведомления.

Более подробную информацию Вы всегда можете получить на нашем сайте или в офисе продаж Центра «МЕТ».

Содержание:		
№ п/п	Наименование	№ стр.
1.	Введение	4
2.	Динамические испытания твердости	5
3.	Метрологические характеристики	5
4.	Технические характеристики	6
5.	Комплектность	7
6.	Начало работы	8
6.1.	Подключение датчика	8
6.2.	Включение	9
6.3.	Клавиши управления	10
6.4.	Выключение	10
7.	Дополнительные функции	10
7.1.	Архив	10
7.2.	Выход из архива	10
8.	Режимы работы	11
8.1.	Режим выбора шкалы измерений	11
8.2.	Режим выбора функций	11
8.2.1.	Режим «Измерение»	11
8.2.2.	Режим «Калибровка»	12
8.2.3.	Режим «Обработка»	12
9.	Проведение измерений	13
9.1.	Динамический датчик	13
9.2.	Подготовка поверхности измеряемого изделия	13
9.3.	Первое измерение	14
9.4.	Проведение серии измерений и сохранение среднего значения измерений твердости в архиве	15
9.5.	Удаление единичного результата измерений	15
9.6.	Перевод в другие шкалы твердости	15
9.7.	Калибровка твердомера	16
9.8.	Связь с компьютером	18
9.9.	Дополнительные шкалы	18
10.	Зарядка аккумуляторов	19
11.	Меры предосторожности и устранение неисправностей	20
12.	Указания по поверке	21
13.	Сведения о рекламациях	21
14.	Гарантии изготовителя и сервисное обслуживание	22
15.	Сведения о приемке	23
	Приложение 1 – Гарантийный талон	24

1. ВВЕДЕНИЕ

Данный паспорт включает в себя краткое руководство пользователя, а также технические характеристики, гарантийные обязательства и сведения о приёмке твердомера. Более подробная информация размещена в Руководстве по эксплуатации МЕТ.39601863.009 РЭ на CD-диске, входящем в комплект поставки твердомера.

Твердомеры МЕТ-Д1 и МЕТ-Д1А (далее — твердомер) полностью отличаются от традиционных твердомеров. Вместо измерения размера отпечатка, используется боек, расположенный в динамическом датчике, представляющий собой ударный элемент с твердосплавным шариком, который выталкивается на испытуемую поверхность и затем измеряет ее твердость посредством применения метода отскока (Лейба).

Данная техника является весьма воспроиз-

водимой, благодаря чему твердомер становится прекрасным инструментом для локальных измерений, таких как обслуживание крупномасштабных структур, машин, кораблей, самолетов, металлических конструкций, мостов и т. д.

Твердомер представляет собой портативный прибор, состоящий из электронного блока и датчика, соединенных между собой кабелем.

Электронный блок выпускается в двух модификациях. Модификация электронного блока для твердомера МЕТ-Д1 выполнена в пластмассовом корпусе. Модификация электронного блока для твердомера МЕТ-Д1А выполнена в алюминиевом, пылевлагозащищенном корпусе, класса защиты IP66.

Твердомер комплектуется датчиками, приведенными в Таблице 1.1. Датчики совместимы с любой модификацией электронного блока.

Таблица 1.1

Обозначение датчика	Наименование датчика
Д	Динамический
ДК	Динамический короткий

Отличительные свойства твердомера:

- измерение твердости металлов и сплавов по стандартизованным шкалам твердости Роквелла (HRC), Бринелля (HB), Виккерса (HV) и Шора (HSD);
- наличие трех дополнительных шкал Н1, Н2, Н3 для калибровки различных шкал твердости (например, Лейба, Роквелла В, Супер-Роквелла, Бринелля (HBW) и т.д.) для контроля твердости изделий из стали и других металлов (например, чугуна, алюминия и т.д.);
- использование шкалы Rm (МПа) для определения предела прочности на разрыв (для сталей перлитного класса по ГОСТ 23761);
- возможность контроля твердости изделий, которые по габаритам недоступны для стационарных твердомеров;
- наличие архива и программного обеспечения для связи с компьютером.

Твердомер зарегистрирован в государственных реестрах утвержденных типов средств измерений России, Украины, Белоруссии и Казахстана, а также в отраслевых реестрах ОАО «РЖД» и Госкорпорации «Росатом».

2. ДИНАМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ТВЕРДОСТИ

Принцип измерения твёрдости основан на определении отношения скоростей бойка, находящегося внутри датчика, до и после удара. На конце бойка расположен твердосплавный шарик, непосредственно контактирующий с контролируемой поверхностью в момент удара. Внутри бойка находится постоянный магнит. Боёк, после нажатия спусковой кнопки, при помощи предварительно взведенной пружины, выбрасывается на измеряемую поверхность. При этом боёк перемещается внутри катушки индуктивности и своим магнитным полем наводит в ней ЭДС. Сигнал с выхода катушки индуктивности подается

на вход электронного блока, где преобразуется в значение твёрдости выбранной шкалы и выводится на дисплей.

Ограничение: недопустимо измерение изделий массой менее 3 кг или толщиной менее 12 мм.

Метод отскока очень прост, производителен и не требует специальных навыков. Он особенно подходит для измерений твёрдости на массивных изделиях, изделиях с крупнозернистой структурой, кованных и литых изделиях.

3. МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТВЕРДОМЕРА

Метрологические характеристики твердомера приведены в Таблице 3.1

Шкала твердости	Диапазон измерений	Пределы допускаемой абсолютной погрешности твердомера
Шкала «С» Роквелла	(20 – 70) HRC	± 2 HRC
Шкала Бринелля	(75 – 450) HB	± 12 HB
Шкала Виккерса	(75 – 1000) HV	± 15 HV
Шкала Шора	(23 – 102) HSD	± 3 HSD

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Принцип измерений	Принцип отскока (Лейба)	
Типы датчиков	Д, ДК	
Диаметр твердосплавного шарика	не менее 2,5 мм	
Шероховатость поверхности образца	не более 3,2 Ra	
Радиус кривизны поверхности образца	не менее 10 мм	
Минимальный вес образца	не менее 3 кг	
Толщина материала	не менее 12 мм	
Время одного измерения	1,5 с	
Срок службы датчика	Не менее 100 000 измерений	
Электропитание	Сеть переменного тока, V/Hz Аккумулятор Потребляемая мощность	100-240/50-60 1,2 V >3,0 VA
Время зарядки аккумулятора	8 часов	
Время работы аккумулятора	Без подсветки	16 ч (пластмассовый корпус) 20 ч (алюминиевый корпус)
	С подсветкой	5 ч (пластмассовый корпус) 8 ч (алюминиевый корпус)
	От сети переменного тока	неограниченно
Рабочая температура	-10 ... +50°C	
Температура при транспортировке и хранении	-35 ... +60°C	
Условия эксплуатации	Относительная влажность 30...80%	
Общий размер	Электронный блок МЕТ-Д1	145x80x40 мм
	Электронный блок МЕТ-Д1А	180x80x42 мм
	Датчик Д (длина x диаметр)	140x25 мм
	Датчик ДК (длина x диаметр)	80x25 мм
Масса твердомера (блок с датчиком)	Твердомер МЕТ-Д1	0,45 кг
	Твердомер МЕТ-Д1А	0,87 кг
Обработка результатов измерений	Вычисление среднего значения из данных, сохраненных в памяти; удаление выбранных данных (например, в случае сомнения в выполненных измерениях)	
Подсветка дисплея	Доступна	
Особенности дисплея	Шкала твердости, измеренное значение, количество измерений, режим работы, номер в архиве, индикатор заряда аккумулятора, автовыключение через 150 сек.	
Память (архив)	99 показаний, которые сохраняются при выключении питания	
Внутреннее программное обеспечение «МЕТ-D» (или «МЕТ-DA»)	Доступно. Позволяет работать с твердомером без связи с компьютером.	
Внешнее программное обеспечение «МЕТ»	Доступно. Переносит данные из архива твердомера в компьютер. Позволяет обрабатывать данные измерений, создавать базы данных, строить графики, печатать результаты.	

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Базовая комплектация твердомеров приведена в Таблице 5.1.

Наименование	Таблица 5.1	
	Количество, шт.	
	МЕТ-Д1А	МЕТ-Д1
Электронный блок МЕТ-Д1А в алюминиевом корпусе	1	-
Электронный блок МЕТ-Д1 в пластмассовом корпусе	-	1
Датчик динамический Д, ДК	1	1
Толкатель для датчика ДК	1	1
Кабель для соединения датчика динамического с электронным блоком	1	1
Кабель USB для подключения к компьютеру и зарядному устройству	1	1
Зарядное устройство	1	1
Аккумуляторная батарея типоразмера AA	4	-
Аккумуляторная батарея типоразмера С	-	1
Ключ для винтов батарейного отсека	1	-
CD-диск с внешним программным обеспечением «МЕТ» и руководством по эксплуатации МЕТ.39601863.009 РЭ	1	1
Методика поверки МЕТ-ТП.01 МП	1	1
Свидетельство о поверке	1	1
Паспорт	1	1
Эталонные меры твердости Роквелла 65±5 и 25±5 HRC (по запросу)	2	2
Чехол для фиксации электронного блока на предплечье, шее и ремне	1	1
Упаковочная сумка	1	1

В дополнительную комплектацию твердомера входят:

- эталонные меры твердости по шкалам Роквелла «С», Бринелля, Виккерса, Шора, Роквелла «В», Роквелла «N» и др. для проверки показаний твердомера и его калибровки;
- шлифовальная машинка на аккумуляторах для подготовки зоны измерения на поверхности изделия, уменьшения шероховатости, удаления окалины, ржавчины, наклепа и обработки сварных швов.

6. НАЧАЛО РАБОТЫ

Распакуйте прибор и убедитесь в том, что он не поврежден. Аккумуляторы должны быть установлены и заряжены.

Чтобы вставить аккумуляторы в батарейный отсек, снимите резиновые заглушки и откройте винты с помощью ключа (прилагается). Вставьте аккумуляторы, соблюдая полярность.

Закрутите винты и закройте их резиновыми заглушками.

Зарядите аккумуляторы (п. 10 паспорта).

Данное руководство поэтапно и доступно ознакомит вас с функциями твердомера.

Уделите время прочтению руководства, держа твердомер перед собой.

6.1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКА

Подключите датчик к главному прибору, как показано на рисунке 6.1:




Рис. 6.1. Верхний торец электронного блока
1 – разъем для подключения датчика;
2 – разъем для подключения к зарядному устройству или к компьютеру.


Возьмите кабель датчика за присоединительную головку и плотно вставьте ее в разъем 1. Закройте разъем, осторожно закрутив гайку по часовой стрелке.

Теперь твердомер готов к использованию.

6.2. ВКЛЮЧЕНИЕ

Включите твердомер, нажимая клавишу «↓» в течение 1 секунды. Твердомер включится, в чем можно убедиться благодаря подсветке дисплея и сообщению «MET-D (или MET-DA), v8.12» на дисплее.

В этот момент, многократным нажатием клавиш «←» и «→», вы можете регулировать **контрастность дисплея**.



Через несколько секунд на дисплее отобразится «Динамический датчик»:




Через несколько секунд появится стартовый экран:



Объяснение символов на экране дисплея:

- «HRC» Текущая выбранная шкала, одна из HRC, HB, HV, HSD, Rm, H1, H2 или H3
- «65,2» Значение твердости по шкале HRC, сохраненное в ячейке памяти N 02
- «N: 02» Отображает выбранную позицию в архивной памяти

-  Отображает уровень зарядки аккумулятора
- «АРХИВ» Свидетельствует о том, что твердомер находится в режиме архивной памяти

6.3. КЛАВИШИ УПРАВЛЕНИЯ

Клавиши на лицевой стороне твердомера позволяют вам перемещаться в пунктах меню, в то время как кнопка «↓» также служит для подтверждения команды меню.

6.4. ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Твердомер выключится автоматически в следующих случаях:

- разряжены аккумуляторы;
- твердомер не использовался в течение 3-х минут.

Твердомер можно выключить вручную, одновременно нажав кнопки «←» и «→» и удерживая их в течение двух секунд.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Для дальнейшего прочтения данного руководства убедитесь, что ваш твердомер находится в режиме «АРХИВ» (п. 6.2 паспорта).

7.1. АРХИВ

Данный твердомер оснащен памятью, которая хранит ваши результаты серий измерений в архиве. Всего существует 99 позиций памяти.

Используя кнопки «←» и «→», вы можете перемещаться в архивной памяти. Значение, отображаемое на экране, представляет собой среднее значение серии измерений в определенной позиции архивной памяти.

Более подробную информацию о работе в режиме «АРХИВ» см. в п. 9.4 данного паспорта.

На данной стадии рекомендуется пропустить режим «АРХИВ», т.к. память будет пустой.

Более подробная информация о режиме архива будет приведена далее.

7.2. ВЫХОД ИЗ АРХИВА

Нажмите кнопку «↓» и обратите внимание, что дисплей перешел в режим измерения. Следующее нажатие на кнопку «↓» вернет прибор обратно в режим архива.

ОСТАВАЙТЕСЬ В РЕЖИМЕ «АРХИВ», чтобы подготовить прибор к измерению.

8. РЕЖИМЫ РАБОТЫ

8.1. РЕЖИМ ВЫБОРА ШКАЛЫ ИЗМЕРЕНИЙ

Находясь в режиме «АРХИВ», дважды нажмите кнопку «↑».

Вы попадаете в режим выбора шкалы измерений.

На экране мигает слово «ШКАЛА» (в этот момент, при кратковременном нажатии клавиши «↑», вы можете включить или выключить подсветку дисплея).



С помощью клавиш «←» или «→» выберите необходимую шкалу HRC, HB, HV, HSD, Rm, H1, H2, H3 (обратите внимание, что HRC, HB, HV и HSD являются шкалами твердости; Rm является переводом в предел прочности на разрыв; а H1, H2 и H3 являются дополнительными свободно определяемыми шкалами (п. 9.9 паспорта)).


С помощью кнопки «↓» подтвердите свой выбор.

После этого вы попадаете в режим выбора функций работы твердомера.

8.2. РЕЖИМ ВЫБОРА ФУНКЦИЙ РАБОТЫ ТВЕРДОМЕРА

После подтверждения выбора шкалы измерений, вы попадаете в режим выбора функций работы твердомера (также в этот режим можно попасть напрямую из режима «АРХИВ» однократным нажатием клавиши «↑»).

На экране появится следующее изображение, где название режима будет мигать.



С помощью кнопок «←» или «→» вы можете выбрать желаемый режим работы твердомера — «ИЗМЕРЕНИЕ», «КАЛИБРОВКА» или «ОБРАБОТКА».

С помощью кнопки «↓» подтвердите свой выбор.

8.2.1. РЕЖИМ «ИЗМЕРЕНИЕ»

После подтверждения выбора режима «ИЗМЕРЕНИЕ», вы попадаете в режим «АРХИВ». Для того чтобы приступить к измерениям перейдите в режим «ИЗМЕРЕНИЕ» нажав клавишу «↓».

Теперь вы готовы выполнить единичные измерения. Для просмотра инструкций по выполнению единичных измерений перейдите к п. 9.3 паспорта.

Для возврата из режима «ИЗМЕРЕНИЕ» в режим «АРХИВ» нажмите любую из клавиш «↑» или «↓».

Для возврата из режима «АРХИВ» в режим выбора функций работы твердомера нажмите клавишу «↑».

8.2.2. РЕЖИМ «КАЛИБРОВКА»

В режиме «КАЛИБРОВКА» вы можете откалибровать ваш твердомер.

Для проведения калибровки необходимо наличие эталонных мер твердости и общих знаний в области поверки и калибровки средств измерений.

Для перехода в режим «КАЛИБРОВКА» повторите шаги, описанные в п. 8.2 паспорта.

Для просмотра инструкций по работе в режиме «КАЛИБРОВКА» перейдите к п. 9.7 паспорта.

8.2.3. РЕЖИМ «ОБРАБОТКА»

В режиме «Обработка» вы можете вычислить среднее значение для серии измерений, а также обнулить данные архива.

Для перехода в режим «ОБРАБОТКА» повторите шаги, описанные в п. 8.2 паспорта.

С помощью кнопок «←» и «→» вы можете выбрать желаемый режим работы твердомера — «ВЫЧИСЛЕНИЕ СРЕДНЕГО» или «СБРОС АРХИВА».

С помощью кнопки «↓» подтвердите свой выбор.



После подтверждения режима «СБРОС АРХИВА» сразу же начинается обнуление архива. Будьте аккуратны при выборе данного режима.

«ВЫЧИСЛЕНИЕ СРЕДНЕГО»

Задайте начальное значение ячейки архива для вычисления среднего результата с помощью клавиш «←» или «→».

С помощью клавиши «↓» подтвердите выбранное начальное значение.

Далее задайте конечное значение ячейки архива для вычисления среднего результата с помощью клавиш «←» или «→».

Среднее значение для выбранного диапазона ячеек архива сразу же отразится на экране.

Для выхода из режима «ОБРАБОТКА» нажмите клавишу «↑».



9. ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

9.1. ДИНАМИЧЕСКИЙ ДАТЧИК

Датчик динамический представлен на рисунке 9.1.




Рис. 9.1. Динамический датчик.

Обозначения:

- 1 – спусковая кнопка;
- 2 – верхний корпус датчика;
- 3 – нижний корпус датчика;
- 4 – катушка индуктивности;
- 5 – соединительный кабель;
- 6 – разъем для соединения с кабелем;
- 7 – разъем для соединения с электронным блоком;
- 8 – боек.

Твердомеры МЕТ-Д1 и МЕТ-Д1А комплектуются динамическими датчиками, представленными в Таблице 1.1. Датчик динамический и датчик короткий динамический отличаются габаритными размерами и механизмом взвода пружины. В случае короткого датчика для взвода пружины необходимо восполь-

зоваться толкателем бойка (металлический стержень, который поставляется в комплекте с коротким датчиком), с помощью которого боек перемещается внутрь датчика до упора.

Контроль твердости изделия не зависит от пространственного положения датчика в момент измерения.

9.2. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗМЕРЯЕМОГО ИЗДЕЛИЯ

Обязательным условием для проведения корректного измерения твердости изделия является обеспечение следующих требований к измеряемой поверхности изделия:

- зона измеряемой поверхности изделия должна быть свободна от влаги, загрязнений (масло, пыль), окалины, окисной пленки, ржавчины, наклепа;
- при измерении твердости динамическим датчиком, в случае, если вес измеряемого изделия менее 3-х кг, изделие необходимо притереть к массивной плите с помощью смазки (например, «ЦИАТИМ 201»);
- шероховатость и радиус кривизны измеряемой поверхности должны соответствовать п. 4 паспорта;
- масса и толщина изделия должны соответствовать п. 4 паспорта.

Для подготовки поверхности изделия рекомендуется использовать шлифовальную машинку или наждачную бумагу, после применения которых, обработанную поверхность протереть ветошью. При подготовке поверхности необходимо принять меры предосторожности против возможного изменения твердости поверхности вследствие нагрева или наклепа в результате механической обработки.

9.3. ПЕРВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ ЕГО ЗНАЧЕНИЯ В АРХИВЕ

Находясь в режиме «АРХИВ» нажмите клавишу «↓». Обратите внимание, что экран перешел в режим измерения. Через несколько секунд появится стартовый экран:



Мигающий символ датчика означает, что датчик подключен и твердомер готов к измерению. Для проведения измерения осуществите действия в соответствии со схемой на рис. 9.2.




Рис. 9.2. Схема измерений твердости динамическим датчиком.

В момент проведения измерений изделие должно быть неподвижно, а датчик должен быть установлен перпендикулярно зоне измерения. Отклонение от перпендикулярной оси может привести к некорректному результату измерения.

Установите датчик на поверхности изделия. Введите боек, для чего верхний корпус датчика сместите к катушке индуктивности до упора, а затем, придерживая рукой, верните в исходное положение. Допускается проводить взведение бойка на весу, а затем устанавливать датчик на измеряемую поверхность.

Плавное нажмите указательным пальцем на спусковую кнопку. После падения бойка прозвучит звуковой предупредительный сигнал о том, что измерение завершено.

Снимите датчик с рабочего изделия. Измеренное значение будет показано на дисплее. Вы произвели первое измерение.

Нажмите клавишу «↓» для того, чтобы сохранить единичный результат измерения в архиве.

Нажмите клавишу «↓», чтобы вернуться в режим «ИЗМЕРЕНИЕ».

Если вы хотите провести серию измерений и сохранить среднее значение в архиве, то не нажимайте клавишу «↓» после проведения первого измерения. Дождитесь звукового сигнала и появления результата измерения на дисплее и приступайте к последующим измерениям (подробно см. п. 9.4 паспорта).

Минимальное расстояние между отпечатками должно быть не менее 2 мм. Измерение изделий массой менее 3 кг или толщиной менее 12 мм не рекомендуется.

При измерении твердости намагниченных материалов погрешность может увеличиваться из-за влияния магнитного поля на скорость движения бойка внутри катушки индуктивности.

9.4. ПРОВЕДЕНИЕ СЕРИИ ИЗМЕРЕНИЙ И СОХРАНЕНИЕ СРЕДНЕГО ЗНАЧЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ ТВЕРДОСТИ В АРХИВЕ

Находясь в режиме «АРХИВ», выберите позицию для сохранения результата измерений в архиве, нажимая клавиши «←» или «→».

Нажмите клавишу «↓» для выбора режима «ИЗМЕРЕНИЕ».

Выполните первое измерение, как описано в п. 9.3 паспорта.

Далее, не нажимая клавишу «↓», после звукового сигнала и появления результата первого измерения на дисплее, приступайте к последующим измерениям, каждый раз

меняя место измерения на поверхности изделия. Проведите столько измерений, сколько вам требуется.

Нажмите клавишу «↓» для получения среднего значения серии измерений. Среднее значение сразу отразится на экране и сохранится в архиве.

Среднее значение можно сохранить в архиве другим способом, нажав клавишу «→», но в этом случае порядковый номер ячейки архива увеличивается на единицу.

9.5. УДАЛЕНИЕ ЕДИНИЧНОГО РЕЗУЛЬТАТА ИЗМЕРЕНИЙ

В случае сомнения в произведенном измерении в серии, находясь в режиме «ИЗМЕРЕНИЕ», нажмите на клавишу «←». Это вернет прибор к предыдущему показанию, одновременно стирая последний результат измерения.

При этом некорректное число твердости не будет учитываться при вычислении среднего.

9.6. ПЕРЕВОД В ДРУГИЕ ШКАЛЫ

Вы можете перевести текущее значение твердости в выбранной шкале в любую другую шкалу твердости.

Выполните следующие действия:

Нажмите клавишу «↓» для возврата в режим «АРХИВ».

Находясь в режиме «АРХИВ», дважды нажмите кнопку «↑» для перехода в режим выбора шкалы измерений.

Выберите шкалу для перевода нажатием клавиш «←» или «→».

Нажмите клавишу «↓» для возврата в режим испытания, слово «ИЗМЕРЕНИЕ» будет мигать. Нажмите клавишу «↓» для сохранения желаемой шкалы, на дисплее отобразится переведенное значение.

9.7. КАЛИБРОВКА ТВЕРДОМЕРА

Калибровка позволяет восстановить точность показаний твердомера при возможном износе механических частей датчика в процессе длительной и интенсивной эксплуатации. Калибровка проводится в исключительных случаях, только при отличии показаний твердомера от номинала при измерении на эталонной мере твёрдости (в пределах погрешности, указанной в таблице 3.1).

Для калибровки твердомера по выбранной шкале необходимы две эталонные меры твёрдости, с максимальным и минимальным значениями.

Для достоверных измерений необходимо притереть меру твердости к массивной плите с помощью смазки (например, «ЦИАТИМ 201»).

Если вы желаете произвести калибровку вашего прибора, выполните следующие действия.

КАЛИБРОВКА ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ ОПЫТНЫМИ СОТРУДНИКАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭТАЛОННЫХ МЕР ТВЁРДОСТИ, ПРОШЕДШИХ ПОВЕРКУ В АККРЕДИТОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

НЕДОПУСТИМО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТАЛОННЫХ МЕР ТВЁРДОСТИ С ПРОСРОЧЕННОЙ ДАТОЙ ПОВЕРКИ.

Вернитесь или войдите в режим «АРХИВ».

Нажмите клавишу «↑», слово «ИЗМЕРЕНИЕ» будет мигать.


Нажимайте клавишу «←» или «→», до появления на экране слова «КАЛИБРОВКА» (будет мигать).

Нажмите клавишу «↓» для подтверждения режима «КАЛИБРОВКА»

Теперь твердомер попросит вас ввести «ВХОДНОЙ КОД:»

Этот код безопасности необходим во избежание случайного удаления первоначальной калибровки неопытным пользователем.

Вы в режиме калибровки. На дисплее отображается «Калибровка: 01». Процесс калибровки включает в себя четыре шага.



Введите код: нажмите в указанной последовательности клавиши «←», «→», «←», «→», «↑», «↑». На дисплее теперь отображено: «КАЛИБРОВКА»

Подтвердите нажатием клавиши «↓» или «↑» выбор опции «ДА», либо «НЕТ» в случае, если вы желаете покинуть меню калибровки.

Нажмите клавишу «↓» для выбора опции «ДА».

Калибровка 01

Это первый шаг в процессе калибровки.

Используйте эталонную меру твердости высокого значения (например, для калибровки шкалы Роквелла «С», используйте меру 65 ± 5 HRC).

Произведите как минимум 5 измерений на этой мере.

Нажмите клавишу «↓» для получения среднего значения пяти измерений, и вы увидите, что среднее значение мгновенно отобразилось на дисплее.

Калибровка 02

С помощью клавиш «←» и «→» подгоните отображенное значение к значению вашей меры, затем нажмите клавишу «↓» для подтверждения этого нового значения калибровки и убедитесь, что на дисплее теперь отображается данное значение.

Калибровка 03

Повторите процедуру, описанную в пункте «Калибровка 01».

Используйте эталонную меру твердости низкого значения (например, для калибровки шкалы Роквелла «С», используйте меру 25 ± 5 HRC).

Произведите как минимум 5 измерений на этой мере.

Нажмите клавишу «↓» для получения среднего значения пяти измерений, и вы увидите, что среднее значение мгновенно отобразилось на дисплее.

Калибровка 04

С помощью клавиш «←» и «→» подгоните отображенное значение к значению вашей меры и убедитесь, что на дисплее теперь отображается данное значение. Затем нажмите клавишу «↓» для подтверждения этого нового значения и выхода из режима «КАЛИБРОВКА».

Вы только что сохранили самое высокое и самое низкое значения калибровки шкалы Роквелла «С» вашего твердомера.

Пожалуйста, обратите внимание на то, что вы можете повторить эту операцию для каждой шкалы.

Это очень полезная функция, в частности, для дополнительных (пользовательских) шкал Н1, Н2 и Н3 (п. 9.9 паспорта).

9.8. СВЯЗЬ С КОМПЬЮТЕРОМ

Связь с компьютером осуществляется с помощью USB кабеля, соединяющего USB порт компьютера и разъем 2 твердомера (рис. 6.1), и внешнего программного обеспечения «МЕТ», входящего в комплект поставки твердомера. Режим «Связь с компьютером» предназначен для переноса данных из архива твердомера в компьютер для их сохранения, создания баз данных, обработки, просмотра и выборки из полученного массива значений, составления графиков и вывода на печать результатов измерений.

Внешнее программное обеспечение твердомера адаптировано для работы в операционных системах Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7. Пользователь, производящий установку и запуск программы, должен обладать правами администратора в системе.

Порядок работы с программным обеспечением «МЕТ»:

- подключите твердомер к компьютеру через USB кабель, как описано выше;
- вставьте CD-R диск, входящий в комплект твердомера, в дисковод компьютера;
- установите программу «МЕТ», кликнув двойным щелчком мыши по файлу «Install_MET_R.exe»;
- запустите программу «МЕТ», зайдя в раздел «ВСЕ ПРОГРАММЫ» меню «ПУСК»;
- в открывшемся окне программы «МЕТ» войдите в меню «ПОМОЩЬ» и внимательно изучите инструкцию в разделе «СПРАВКА».

При подключении твердомера к компьютеру через USB порт происходит зарядка аккумуляторной батареи.

9.9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ШКАЛЫ

В твердомере имеются три дополнительных (пользовательских) шкалы Н1, Н2 и Н3. В таблице 9.1 приведены данные по калибровке дополнительных шкал.

Обозначение дополнительной шкалы	Шкала твёрдости
Н1	Лейба
Н2	Роквелла
Н3	Бринелля

Дополнительные шкалы позволяют пользователю самостоятельно проводить калибровку и контроль твёрдости изделий из стали, а также из чугуна, алюминия, бронзы и других металлов и сплавов, отличающихся от стали по свойствам.

Дополнительные шкалы могут быть откалиброваны пользователем и по различным шкалам твёрдости, например Лейба (HLD), Роквелла (HRB), Бринелля (HBW) и т.д.

При калибровке дополнительных шкал сле-

дует пользоваться указаниями п. 9.7 паспорта.

Для калибровки необходимы две эталонные меры твёрдости с максимальным и минимальным значением твёрдости, чтобы охватить весь диапазон выбранной шкалы.

Материал мер твёрдости (образцов) должен быть близок по свойствам к материалу контролируемого изделия.

В случае возникновения сложностей с калибровкой дополнительных шкал, обратитесь в нашу сервисную службу.

10. ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРОВ

Ваш твердомер оборудован аккумуляторами с длительным сроком службы.
В комплекте к вашему прибору есть сетевое зарядное устройство и штекер зарядного устройства (рис. 10.1).




Рис. 10.1. Зарядное устройство

Обозначение:

- 1 – красный светодиод – индикатор наличия электропитания в сети;
- 2 – гнездо для подключения разъема USB соединительного кабеля;
- 3 – разъем соединительного кабеля для подключения к электронному блоку;
- 4 – разъем USB соединительного кабеля

При зарядке твердомера необходимо применять блок питания напряжение которого не превышает 5,5 V, входящий в комплектацию твердомера.

Присоедините кабель к разъему 2 электронного блока твердомера, как описано на рис. 6.1.

Заряжайте аккумуляторы как минимум 8 часов, когда они полностью разряжены.

Уровень зарядки аккумуляторной батареи показан в правой части дисплея электронного блока символом «батарея». Полное отсутствие квадратов означает необходимость в подзарядке аккумуляторной батареи.

Не подключайте зарядное устройство к электронному блоку без аккумуляторной батареи.

Зарядку аккумуляторной батареи можно осуществлять через USB порт компьютера с напряжением питания 5,5 V.

По окончании срока службы аккумуляторные батареи подлежат отдельной утилизации. В целях охраны окружающей среды просим не уничтожать эти изделия вместе с неотсортированными городскими отходами.

При хранении твердомера сроком более 14 дней, аккумуляторную батарею необходимо извлечь из отсека электронного блока.

11. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- Обращайтесь с вашим твердомером аккуратно, оберегайте его от ударов.
- Внимательно прочтите данное руководство во избежание неправильного пользования.
- Проверьте подключение кабелей.
- Проверьте аккумуляторы.
- Выньте и вставьте (через минуту) аккумуляторы для перезапуска прибора.
- Держите твердомер вдалеке от любых жидкостей.
- Храните твердомер в надежном и сухом месте.

Таблица 11.1

Проблема	Причина	Решение
Твердомер не включается	Аккумулятор разряжен	Зарядите или замените аккумулятор
	Аккумулятор не вставлен	Переустановите аккумуляторы в соответствии с указанной полярностью
Показания на дисплее не меняются	Нет контакта в разъеме для подключения датчика к главному устройству	Проверьте разъем
	Оборван кабель, сломан разъем или сломан датчик	Обратитесь в наш сервисный центр
Дисплей выключился в процессе измерения	Испытания на компонентах, выходящих за пределы указанного диапазона	Перезапустите прибор
Мигание датчика прекратилось в режиме измерения	Испытания на компонентах, выходящих за пределы указанного диапазона	Перезапустите прибор
Показания измерений стабильны, но отличаются от эталонной меры твердости	Необходима калибровка	Откалибруйте твердомер на эталонных мерах твердости
	Пружина датчика износилась после длительного срока эксплуатации	Откалибруйте твердомер. Если калибровка невозможна, обратитесь в наш сервисный центр
Большой разброс результатов измерений	У тестируемого материала нет однородности структуры	Увеличьте количество измерений
	Область тестирования не была подготовлена соответствующим образом	Отшлифуйте поверхность материала
	Шариковый наконечник деформировался	Откалибруйте твердомер. Если калибровка невозможна, обратитесь в наш сервисный центр
	Не обеспечивается перпендикулярность приложения нагрузки	Обеспечьте перпендикулярность
	Загрязнился шариковый наконечник	Почистите шариковый наконечник

12. УКАЗАНИЯ ПО ПОВЕРКЕ

Поверке подлежат все вновь выпускаемые, выходящие из ремонта и находящиеся в эксплуатации твердомеры. Поверку твердомеров проводят организации, аккредитованные на право поверки средств измерений твердости.

Требования к поверке, порядок и методы ее проведения для твердомеров определяются в соответствии с документом МЕТ-ТП.01 МП «Твердомеры портативные ультразвуковые МЕТ-У1, МЕТ-У1А, твердомеры портативные динамические МЕТ-Д1, МЕТ-Д1А, твердомеры портативные комбинированные МЕТ-УД, МЕТ-УДА. Методика поверки», утвержденным ФГУП «ВНИИФТРИ».

Межповерочный интервал – один год.

13. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случаях нарушений в работе твердомера необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- воспользоваться информацией в Таблице 11.1;
- связаться с сервисной службой предприятия-изготовителя для получения технической поддержки (консультации).

Тел.: 8 (800) 222-7526, 8 (495) 506-9038

e-mail: info@tverdomer.ru

<http://tverdomer.ru/>

Если первые два действия не привели к положительному результату, то необходимо составить акт рекламации и направить его вместе с твердомером в сервисную службу производителя по адресу: 124460, Москва, Зеленоград, а/я 117.

В акте приводятся следующие сведения:

- заводской номер твердомера, дата выпуска и ввода в эксплуатацию;
- характер дефекта;
- ФИО, должность, адрес и номер телефона контактного лица.

Все предъявленные рекламации регистрируются в таблице 13.1

Таблица 13.1

Краткое содержание рекламации	Меры, принятые по рекламации	Дата, подпись лица, ответственного за эксплуатацию твердомера

14. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантийный срок эксплуатации твердомера 36 месяцев со дня передачи-приёмки твердомера при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортировки (см. руководство по эксплуатации МЕТ.39601863.009 РЭ).

Без предъявления гарантийного талона (Приложение 1) претензии не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

Гарантийный срок эксплуатации твердомера прекращается в случае вскрытия твердомера и повреждения гарантийных наклеек, расположенных на электронном блоке и датчике.

Гарантия не распространяется на случаи потери комплектующих и на случаи механических повреждений твердомера и датчика (падение, обрыв кабеля и т.п.).

Гарантия не распространяется на элементы питания твердомера.

Предприятие-изготовитель осуществляет послегарантийное сервисное обслуживание твердомеров.

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления.

15. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Твердомер портативный динамический

МЕТ-Д1 МЕТ-Д1А

Тип датчика: Д , ДК

Заводской номер твердомера _____

Дата выпуска _____

ОТК:

Поверка выполнена. Поверитель _____
подпись, ФИО

Дата поверки _____

Знак поверки:

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

(штамп предприятия-изготовителя)

Твердомер портативный динамический

МЕТ- Д1 МЕТ- Д1А

Тип датчика: Д , ДК

Заводской номер твердомера _____

Дата передачи-приемки твердомера

Представитель предприятия-изготовителя

(подпись, ФИО)